轮胎开裂 还能继续用吗

□文/图 本报记者 李林润
实 习 生 潘潇添

1月21日，市民李先生通过“浩哥热线”反映，他的汽车轮胎出现开裂，不知是否影响车辆安全行驶。

记者联系上了李先生。“轮胎的这个地方裂开了。”李先生指着他的汽车后方车胎外侧的一处裂缝说，“朋友说，裂的这个地方比较厚，问题不大。春节期间，我准备带家人自驾游，担心这个裂缝会影响行驶安全。前两天洗车时，我才发现的这处裂缝，但不漏气，胎压监测也没报警。”

随后，记者和李先生一起来到市区桂江路的一家4S店，该4S店的维修人员查看后告诉李先生，如果出门跑长途，尽量更换新轮胎。“轮胎开裂的比较严重，而且开裂位置的边上就是轮胎比较薄的地方，我建议更换新轮胎。”维修人员说，“出行前，司机最好给汽车轮胎做一次检查，把卡在轮胎花纹里的小石子或其他异物清理干净；在行车过程中，也要时刻关注轮胎的情况，一旦听见轮胎发出异响或是车辆行驶方向跑偏，要尽快靠边停车检查。”

相关链接

如何判断轮胎该换了

不少车主认为，车子开了四五万公里就应该更换轮胎了。其实，轮胎的更换与车辆行驶的公里数有一定关系，但关系不是很大。轮胎跑了5万公里之后，通常就不是安全期了，理论上讲应该更换轮胎，但现在私家车很少这么早更换，一是车主爱惜车，二是车辆跑的路况都比较好。只要车主不是经常提速、飙车、甩尾、急刹车等，轮胎用到6万~8万公里，问题都不大。如果用车频繁，经常走路况不好的道路，建议2万~3万公里更换一次。轮胎的胎纹厚度已经不足1.6mm或磨损到指示标记时，就应该更换了。

购买轮胎的建议：轿车轮胎可分为普通轿车胎、旅行车轮胎和运动型轮胎。普通轿车胎重视舒适性、降低能耗和提高耐用性；旅行车轮胎提高了承载重量和耐用性；运动型轮胎更注重操控性能。

越野轮胎可分为高速胎、泥地胎和综合胎。高速胎适于铺装道路行驶，但侧壁支撑力稍弱；泥地胎有更深的花纹，适用于非铺装道路行驶，但车辆的油耗会稍高；综合胎刚好是二者的结合。

晚综

春节 这些汽车救援电话请记住

□本报记者 李林润
实 习 生 潘潇添

春节马上就到了，1月21日，记者走访市场，为市民整理出各汽车4S店的道路救援电话，以备车主不时之需。

漯河漯德宝宝马4S店
0395-3510000　18039597771
漯河盛世广汽本田4S店
0395-2992222　400-868-4044
漯河盛世别克4S店
0395-5905555　400-830-2752
漯河华业东风本田4S店
0395-5902222　400-860-1674
漯河富宏广汽丰田4S店
0395-5901919　400-868-8744
漯河诚达比亚迪4S店
0395-3223333
漯河华益东风风神4S店
0395-6666658
漯河广丰/广汇哈弗4S店
0395-3295555
漯河广誉WEY4S店
0395-3702999
漯河广信吉利4S店
0395-3282777
漯河宏远吉利4S店
0395-2183339
漯河佳美吉利4S店
0395-2111277
漯河凌瑞奇瑞4S店
0395-3389111
漯河润中北京现代4S店
0395-3322995
漯河新希望雪佛兰4S店
0395-3379120
漯河宝洁一汽大众4S店
0395-2182110
漯河广润福特4S店
0395-5890599
漯河润达北京现代4S店
0395-3335700
漯河华润五菱4S店
0395-5588039
漯河裕润宝骏4S店
0395-5901979
漯河华润比亚迪4S店
0395-5890133
漯河豫龙一汽丰田4S店
0395-5890555
漯河源发奇瑞4S店
0395-3133646
漯河博旭长安4S店
0395-3378222
河南世爵MG名爵4S店
0395-3385669
18236245396
漯河亿润广汽传祺4S店
0395-3339589

用车宝典

汽车故障应急处理方法

春节，有不少人选择自驾出游，如果自驾时遇到汽车故障，不要紧张，记住这些应急处理方法。

爆胎。在高速行驶中爆胎是非常危险的，如果发生爆胎，记住双手紧握方向盘，尽力控制不让方向盘自行转动，尽力让汽车沿着原来的方向直线行驶，轻踩制动，直到汽车安全停下为止。爆胎发生后，一定不要猛打方向，同时不能猛踩刹车，以免汽车因为失去重心而翻车。

水温过高。一般导致水温过高常见原因有水箱或水管漏水、节温器故障、风扇皮带断裂、机油泄漏等，自驾时如果出现动力缺失或者出现爆震、敲缸等声音，可能是发动机过热。这时应减速停车，戴上手套，慢慢地将水箱盖拧开一条缝隙排出水蒸气使水箱压力降下来，补充冷水或防冻液。

车灯不亮、转向灯失灵等故障。夜间行车因为灯泡烧坏或电路出故障，十分危险。此时的应急处理方法是，先把灯泡卸下来，用手指弹几下，再装上观察灯泡是否亮，如果不亮最好联系维修，车灯故障切忌夜间行车。

汽车无法启动。电瓶亏电可能导致起动机运转缓慢无力，真正的原因是电瓶连接线锈蚀或松动。这时可以尝试把连接线松开，清除锈蚀后重新紧固，再尝试重新启动汽车，如果不行就要借助其他车辆来搭电。

据《南方日报》

安全行驶

高速公路上超车 这三种情况危险

第一种情况：匝道上超车

大家都知道，高速公路上的车速都非常快，为了保障人们的安全，高速公路的交规特别严格。而且高速匝道附近一般都是车流量较大的地方，本身这里的情况也十分复杂，假如处理不恰当，就有可能引发严重的问题，根据相关规定，匝道上严禁超车，一旦机动车违反规定，处警告或者二十元以上二百元以下罚款。

第二种情况：收费站附近超车

一些车主自认为自己的车技非常好，为了快那么一点儿，选择在高速收费站附近超车，这样的行为是非常不理智的，虽然高速收费站附近的汽车少一些，但是高速收费站附近的摄像头特别多，车主只顾超车的同时，一不小心就会出现违规情况，结果是要被扣分罚款的。

第三种情况：看到一排大卡车还想超车

在高速公路上经常能看到一排大卡车接连行驶，一般情况下，当车主遇上大卡车的时候都会选择离这些大卡车远远的，毕竟卡车的体积非常大，一旦汽车出现问题，出现交通意外事故的概率非常大。可是就有一些非常胆大的车主，明明看到一排大卡车在前面行驶，还想超车，一会儿加速开到大货车前面去，一会儿又来个急刹车，殊不知这样做完全是给自己找麻烦，一旦发生交通意外事故，不仅害了自己，还害了别人。

晚综

怎样分辨刹车片真伪

一般前刹车片的更换周期为3万公里，后刹车片的更换周期为6万公里，但因每位驾驶者踩刹车的频率不一样，所以超过3年车龄的车，每次保养都要检查一下刹车片状况。

如果自购刹车片，要注意以下三点：首先，看包装，正规包装上有许可证号，指定摩擦系数，执行标准等，而假冒伪劣产品则包装简陋、信息不全。其次，观察刹车片外观，劣质刹车片制作成本较低，容易出现红色的物质，即铁锈，而优质刹车片用料讲究，做工比较精良。最后，查看刹车片的摩擦系数，通常刹车片制造都会按照SAE标准，选用FF级额定系数，家用轿车摩擦额定系数大概为0.35~0.45之间。

晚综