



微信公众平台: car395  
漯河车友之家: 197338455  
敬请关注新浪、腾讯微博:  
漯河车友之家



## 冬季 如何选择方向盘套和坐垫



资料图片

近期天气变冷了,对于有车一族来说,装一个柔软的方向盘套,为爱车配置个暖和的坐垫很必要。如今各种款式汽车的方向盘套在市场上都有出售,方向盘套不只可使方向盘免受磨损,并且可添加手感和摩擦力,避免手出汗打滑。

### 如何选择合适的方向盘套

天气变冷了,选购汽车方向盘套可以挑选感受较暖的毛绒或厚布面等原料,要注意尺码巨细。方向盘是“人车互动”最直接的枢纽,车主每天驾驶爱车的时分都肯定要方向盘牢牢把握在手中,就像将本人的生命掌控住。

对不一样类型的车,除了要注意方向盘套的尺度要与方向盘适宜外,不一样个性的车型要配以不一样个性的方向盘套。

**心要型方向盘套** 不光外表新颖,并且还不会影响其运用的便利性和舒服性。此类方向盘套往往还有一系列关联图画款式的配套产物(比方手挡头套、后视镜套等),可令车内环境生动、时髦,深受女性

驾车人的欢迎。

**老练型方向盘套** 其首要特色体现在原料上,通常以皮革为首要原料。除了皮质的地道之外,还体现在它的缝合工艺上,精品与次品在牵线搭桥中就能看出端倪。

**运动型方向盘套** 其特色在于色彩鲜明,色块与色块的比照激烈,体现出一种运动的热情。在方向盘套的外表往往还有一个小小的突起物,以添加防滑性。

### 选购坐垫注意事项

**布艺坐垫** 首先向车主推荐冬季普通坐垫,经济适用。绒垫、卡通布艺、仿毛垫都属于普通型汽车坐垫,它们的优点是价格适中,适合经济型汽车选用。卡通坐垫比较适合女性车主使用,一些绒线坐垫朴素大方,男车主使用很合适,普通坐垫看上去不是很华贵,但也可以令爱车与众不同。

**毛绒坐垫** 冬季汽车坐垫另外一个受欢迎的款式是毛绒坐垫。但是记者在市场上仿毛垫款式多,弹性、保暖性都不错,打理起来也没那么麻烦,价格与羊毛的相比要便宜好多。建议选择冬季汽车坐垫首先要注意材料的环保性,那些闻起来有异味的东西最好不要买。此外还要看做工,做工不好的东西用不了多久就会坏掉。

**皮毛坐垫** 冬季汽车坐垫之皮毛坐垫也深受欢迎,皮毛坐垫可以提示汽车的档次感,中高档的汽车坐垫大多是纯羊毛、澳毛,还有一些是其他动物皮毛制成。纯羊毛坐垫,又叫羊剪绒坐垫,一般优质羊毛坐垫光泽鲜亮,色彩柔和,用手轻抚羊毛表面,优质羊毛坐垫手感细腻、柔滑;另外,用手分开毛楂,优质产品在皮毛裂缝、皮块拼接处一般无明显拼缝,用手轻轻拽拔毛皮也不会出现掉毛现象。

晚综

## 图片新闻



11月12日,广汽传祺漯河亿润4S店举办“旗舰级豪华大7座SUV”GS8上市发布会,同时公布官方指导价。图为广汽传祺河南大区经理张彦锋与广汽传祺漯河亿润4S店董事长安春旺共同为新车揭幕。

本报记者 王嘉浩 摄

## 汽车冒烟需谨慎对待

汽车冒烟可大可小,很多新手车主面对汽车冒烟的情况总是手足无措。其实出现故障先不要惊慌,仔细观察烟雾情况,不同的故障烟有不同的解决方法,因此先要懂得识别烟雾种类。

### 状况一 黑烟

**车体表现:** 汽车的发动机抖动大,排气管有不正常声音发出,同时排出黑色烟体,加速时感觉无力。

**故障原因:** 排黑烟的现象在化油器车上比较常见,这是由于化油器车型的喷油量不是由电脑控制,而是由脚踏油门控制,一些情况下过多的燃油进入汽缸后来不及燃烧就排出车外,这样就造成了我们看到的黑烟。

**处理办法:** 1.化油器的车如今基本都已上了年岁,要经常检查化油器等机件的老化程度,化油器不同于电喷轿车,要经常进行保养和调校,养成好的用车习惯。2.电喷车要每隔3万公里检查缸线,每隔1万公里检查火花塞,有问题的要及时更换。

### 状况二 白烟

**车体表现:** 可见大量白色水蒸气冒出并伴有发动机运转不平稳,即使发动机预热达到正常工作水温仍有大量水蒸气冒出。

**故障原因:** 导致冒白烟可能是由于发动机汽缸的缸垫有磨损,产生一定间隙,导致散热系统的水大量进入燃烧室。水无法燃

烧,受热后生成水蒸气,直接从排气管排出。

**处理办法:** 1.检查发动机缸体、汽缸垫是否有损伤,检查油箱内是否有积水。2.查看汽车说明书,严格依照厂家规定添加标号正确的汽油。

### 状况三 蓝烟

**车体表现:** 车辆爆发力下降,感觉加速无力,噪声变大,排气管有蓝色烟排出,并伴随有机油燃烧所产生的焦糊味道。通过检查机油标尺同时还会发现机油的消耗量过大,正常情况下每次保养完,经行驶7500公里后,机油的消耗量应在正常范围内,无需中途补充。

**故障原因:** 蓝烟多是由于发动机内部故障,导致机油窜入燃烧室燃烧而产生的,常见的一般有两种情况:汽缸内壁有划伤、活塞密封不良或气门处严重磨损,都会产生间隙,而原本负责润滑的机油此时会通过这些间隙窜入燃烧室参与燃烧,燃烧不了的机油排出车外时就产生了蓝色的浓烟。

**处理办法:** 1.对车龄较老的车辆要经常检查缸体、活塞等部件的密封性,发现有蓝烟排出时及时到维修站修理,以防更大损失。2.机油添加要适量,过多、过少都不可取。定时检查机油使用情况,一旦发现机油消耗异常,立即去专业维修站进行检查。

晚综

## 全·新升级 7彩生活更进一步

2017款 风行' S500 精彩上市



新增实用版5.99万起

**大气外观**

• 鹰眼式大灯  
• LED日间行车灯

**高效节能**

• 百公里6.3L超低油耗  
• 三菱1.5L带MIVEC技术发动机

**周到安全**

• ESP车身电子稳定系统  
• 后雷达+倒车影像

**畅享舒适**

• 全新包裹型舒适座椅  
• 40分贝包级NVH

**多变空间**

• 四种座椅布局+4/6座椅翻折  
• 可扩展至2400L超大实用空间

风行' S500  
全能家用7座MPV

2017款风行S500,为您的生活方式和出行需求量身定制!轿车化大气外观,全面升华家庭出行体验。灵活多变的超大实用空间,提供四种座椅布局,全方位满足家用需求。人性周全的安全配置,全力保护每一位家人。三菱1.5L带MIVEC技术发动机,百公里6.3L超低油耗,实现动力与经济的完美平衡。2017款风行S500,全新升级,让“7”彩生活,更进一步!

漯河博诚汽车销售服务有限公司

销售热线: 0395-3359555 售后服务: 0395-3372000  
地址: 漯河市107国道与柳江路交叉向南200米路西宏达汽车城内



东风风行官方微信

敬请登录: <http://www.fxauto.com.cn>  
东风风行服务热线: 4008877668  
新浪官方微博: @东风风行S500

