

汽车闲置注意几个关键部位

锈蚀主要是空气中的水分、氧气以及腐蚀性物质的共同作用造成的。对于长期停驶的汽车，应保持金属表面清洁。

防止金属生锈

停放车辆的车库应经常保持通风，空气相对湿度保持在70%以下，还要及时清除汽车上的灰尘、杂物和水分。在易锈蚀的部位和机件表面应涂机油、润滑脂或者用油纸包扎起来。对于各总成机构上的孔隙，应加以密封，避免空气、水分和灰尘进入内部。

防止橡胶制品老化

汽车上的橡胶制品，如轮胎、传动带以及防尘罩等，经常会发生老化、膨胀或者变形现象，致使性能变

差，使用寿命变短。

橡胶制品老化，主要是由于橡胶属于不饱和的高分子碳氢化合物，容易吸收空气中的氧而氧化，同时硫化橡胶还有一定的透气性，氧容易进入内部起氧化作用。特别是直射阳光，能促使橡胶迅速老化。橡胶制品被汽油、机油沾污后，会导致体积膨胀，胶质变松，弹性下降。为防止橡胶制品的老化，应避免阳光直接照射及矿物油接触。

经常检查发动机工作状况

每月至少启动发动机一次，怠速运转4分钟~5分钟，检查发动机的运转情况。如有异常现象，需及时调整、维修。

另外，还要经常检查蓄电池。蓄电池的电解液液面必须高于极板

10毫米~15毫米，不足时应及时添加蒸馏水，应保持电量充足，必要时应对蓄电池充电。

防止棉麻制品霉烂

坐垫和地毯很容易吸收水分，特别是在潮湿地区和阴雨季节，更易受潮霉变。因此，车主应对车上的棉麻制品经常检查，适时晾晒，保持干燥。

防止汽油抗爆性能降低

汽油的抗爆性能决定于汽油辛烷值的高低。汽车长期停驶，汽油的辛烷值会随着轻质成分的损失和胶质含量的增加而下降，从而使其抗爆性随之降低。因此，汽油油箱要严密封闭，并且避免温度过高。汽油储存的时间最好不要太长。

据新华网

买车用车遇烦恼 我们帮你维权

本报“汽车帮帮帮”维权栏目已开通，你在买车时遇到合同不规范、拒退订金、未按时交付车辆合格证、售后服务不到位等问题；用车后发现车窗渗水、中控异响、车内异味过大等，想维权时，却发现异常困难，请第一时间联系我们。经过核实后，我们将会为车主维权。请扫描右边二维码，添加微信号，成为好友后，可发送相关内容。

为了保障你的合法权益，也便于我们尽快核实处理，请如实提交投诉信息。

联系电话：13461554777

联系人：王先生



快来分享你和爱车的故事

“我和爱车的故事”征集活动已启动。你可扫描上面二维码添加微信，将故事内容、和爱车的合影、本人姓名和联系方式等内容发送至微信号或拨打电话13461554777。工作人员会挑选精彩、有意义的故事，在每周二的《漯河晚报》上发表，让更多人读到你的故事，分享你的幸福。

开车有哪些禁忌



资料图片

禁忌一：将手机、钥匙之类东西放在仪表盘下。

这种情况最危险了，尤其是电话响了，伸手从方向盘中间去取，一旦此时遇到紧急情况，后果很严重。

禁忌二：快速通过公交站点，此类情况往往也十分危险。

尤其在学附近的公交站点，学生往往是下车后从公交车前方飞奔而过，如果此时快速通过公交站点，后果可想而知。

禁忌三：加速左转弯。

大的路口左转弯一般都有专门指示灯，但一些小路口绿灯亮时，直行和左转弯可同时前进，此时如果准备左转弯，一定不要着急，一旦碰上有加速直行的人或车辆，后果也很严重。

禁忌四：长时间行驶在超车道。

其实这一条有点儿牵强，主要是之前有一则新闻，一个人横穿马路被一辆小车撞倒对面车道，结果被迎面开来的车给轧了。所以，什么事情都有可能发生，在慢车道至少可以有时间反应处理。

据人民网



8月29日，漯河众尚上汽大通4s店举行了“上汽大通漯河众尚4s店开业盛典暨车佩奇品牌发布会”。图为开幕式剪彩仪式。

本报记者 王嘉浩 摄

汽车遥控器常见问题及其维修

汽车遥控器在给人们带来方便的同时，有时也会出现一些小问题，下面是遥控器常见的一些问题和解决办法。

1. 遥控器没有反应

如果按键时遥控器指示灯不亮或者很暗，那么可能是遥控器电池电量不足；如果更换电池后，遥控器指示灯仍然不亮，则应检查电池正负极性是否装反以及电池与安装座是否接触良好；如果上面的检查没有问题，但是遥控器指示灯仍然不亮，则应检查按键是否损坏，如果按某些按键指示灯有反应，有的按键没有反应，则很可能是按键损坏，或者是遥控器损坏。

2. 遥控器不能控制车门

首先应按照上面所讲确认遥控器是否有问题，如果遥控器没有问题，

遥控钥匙怎么失灵啦？



且这种情况是在更换完电池或防盗系统部件之后出现的，那么应该按照固定程序进行遥控器的匹配，也并不是所有的车型都需要进行匹配，不同的车型有不同的规定；如果有两个遥控器，则可以试验另一个遥控器是否有

反应，如果另外一个遥控器有反应，则可能是这个遥控器的密码丢失，需要重新匹配；如果匹配完成遥控器仍然不能使用，则可能接收主机有问题或这个遥控器的发射天线有问题；如果遥控器主机被屏蔽或附近有很强的干扰源，则主机不能正确地接收到遥控器发出的电磁波，无法控制中控门锁动作。

3. 遥控器有效距离很近

如果这个问题是在遥控器使用了一段时间后出现的，则可能是电池电量不足；如果有时远有时近，则可能是周围环境的影响；如果遥控器主机被屏蔽或被干扰，也会出现这种问题，例如车辆粘贴的防爆膜对遥控器主机具有屏蔽作用，车内某些用电设备具有干扰的作用。

简单易学修车小窍门

1. 油箱损伤：机动车在使用时，发现油箱漏油，可将漏油处擦干净，用肥皂或泡泡糖涂在漏油处，暂时堵塞；用环氧树脂胶粘剂修补，效果更好。

2. 油管破裂：油管破裂时可将破裂处擦干净，涂上肥皂，用布条或胶

布缠绕在油管破裂处，并捆紧，然后再涂上一层肥皂。

3. 缸盖出现砂眼而漏油、漏水：可根据砂眼大小，选用相应规格的电工用保险丝，用手锤轻轻将其砸入砂眼内，即可消除漏油、漏水。

4. 进、出水软管破裂：破裂不大

时，可用涂有一层肥皂的布将漏水处包扎好；如果破裂较大时，可将软管破裂处切断，在中间套上一个竹管或铁管，并捆紧。

5. 风扇皮带断裂：可把断了的皮带扎好或采用开开停停的办法把车开走。

据人民网

保卫蓝天 我们在行动
紫华圣新能源汽车
0395-3286999
源汇区泰山路南端